



Connexion hors-ligne

Information Technique Produit

N° de dossier: **2032956/2**

Info Service - Transmission - Claquements en provenance de la BV/de l'embrayage

Date de validation: 14 févr. 2013

Déclaration client/Constat atelier

Déclaration du client :

- Claquements en provenance de l'AV du véhicule/du compartiment-moteur au régime de ralenti.

Constat atelier :

- Claquements en provenance de la BV/de l'embrayage au régime de ralenti.
- Le bruit de claquement n'est plus perceptible lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée.

Motif technique

Du fait de la caractéristique moteur, l'embrayage claque au régime de ralenti.

Mise en place de série

—

Mesure



En cas de réclamation, n'effectuer aucune réparation. Les bruits sont inhérents à la conception et correspondent au standard de série. Aucun composant n'est endommagé. Informer le client de cette situation !