

00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000  
01-Moteur -- Etat: OK 0000  
02-Boite auto -- Etat: OK 0000  
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000  
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010  
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000  
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010  
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000  
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000  
15-Airbags -- Etat: OK 0000  
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000  
17-Instruments -- Etat: OK 0000  
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000  
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000  
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000  
46-Module confort -- Etat: OK 0000  
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010  
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000  
52-Porte passager -- Etat: OK 0000  
56-Radio -- Etat: OK 0000  
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010  
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000  
69-Remorque -- Etat: OK 0000  
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000  
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000  
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000

-----  
-----  
Adresse 01: Moteur                   Labels: 059-907-401-ASB.clb  
  No. pièce Log: 4L0 910 401 M      Mat: 4L0 907 401  
  Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030  
  Révision: --H04---           No. de série:  
  Codage: 0011779  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078

Aucun code défaut trouvé.  
Tests passés: 0 0 0 0 0

-----  
-----  
Adresse 02: Boite auto               Labels: 09D-927-750.clb  
  No. pièce Log: 09D 927 750 FS     Mat: 09D 927 750 FS  
  Pièce: AL 750 6A                1000  
  Révision: 00H64000           No. de série:  
  Codage: 0000504  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 04073A11471B186AF1-8050

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----

Adresse 03: Freins ABS                    Labels:. 4L0-910-517-V1.clb  
No. pièce Log: 4L0 910 517 A        Mat: 4L0 614 517 A  
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1    0130  
Révision: 00H22001  
Codage: 0033921  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 05: Autor. démarrage            Labels:. 4F0-910-852.clb  
No. pièce Log: 4F0 910 852        Mat: 4F0 905 852 B  
Pièce: FBSAUDIC6 ELV    H31 0220  
Révision: 31050601        No. de série: 10601100638522  
Codage: 0000131  
No. Atelier: WSC 65469 001 1048576  
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036

Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E  
Pièce: FBSAUDIC6 EZS    H45 0080

Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K  
Pièce: FBSAUDIC6 IDG    H01 0053

1. Code défaut trouvé:

01176 - Clé(s)

004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent

Capture:

Etat du défaut: 00100100  
Priorité du défaut: 2  
Fréquence du défaut: 6  
Compteur de RAZ: 188  
Kilométrage: 236228 km  
Heure: 0  
Date: 2006.06.01  
Temps: 00:03:41

-----  
-----  
Adresse 07: Affichage/Cmde            Labels: Echech redir!  
No. pièce Log: 4L0 910 730 J        Mat: 4L0 035 729  
Pièce: MMI Cockpit        H15 0410  
Révision: C61150CE        No. de série: AUZ6Z2FCCN2593  
Codage: 0454106  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A

Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609  
Pièce: E0380 BedienteilH02 0060

Sous-système 2 - No. de série: 00000000597026

Sous-système 3 - No. de série: 0127.11.060000000100010820ÿ

Sous-système 4 - No. de série: 010820ÿ

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 08: Climatronic                    Labels: Aucun  
  No. pièce Log: 4L0 910 043            Mat: 4L0 820 043 E  
  Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060  
  Révision: 00---012            No. de série: 00000000090083  
  Codage: 0000022  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 61C91385B849AD42BA-8034

1. Code défaut trouvé:

01592 - Capteur de qualité d'air (G238)

  014 - Défectueux/défectueuse(s)

    Capture:

      Etat du défaut: 01101110

      Priorité du défaut: 3

      Fréquence du défaut: 5

      Compteur de RAZ: 148

      Kilométrage: 236228 km

      Heure: 0

      Date: 2006.05.29

      Temps: 17:56:17

    Capture:

      Température: 10.0°C

-----  
-----  
Adresse 09: Centrale Elec.                    Labels: 4F0-910-279.lbl  
  No. pièce Log: 4F0 910 279 K            Mat: 4F0 907 279  
  Pièce: ILM Fahrer            H17 0240  
  Révision: 00000000            No. de série: 4F0907279  
  Codage: 0000102  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064

Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113    Labels: 1KX-955-119.CLB

Pièce: Wischer AU716    H12 0080

Codage: 00064792

No. Atelier: WSC 31414

Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A    Labels: 8K0-955-559.CLB

Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090

Codage: 00150059

No. Atelier: WSC 31414

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----

Adresse 0E: Lect. multiméd. 1                    Labels: Aucun  
  No. pièce Log: 4L0 910 730 J        Mat: 4L0 035 729  
  Pièce: MMI Cockpit            H15 0410  
  Révision: C61150CE        No. de série: AUZ6Z2FCCN2593  
  Codage: 0454106  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----

Adresse 15: Airbags                    Labels: 4L0-910-655.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 655 B        Mat: 4L0 959 655  
  Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120  
  Révision: 06H39000        No. de série: 0037GD0823HQ  
  Codage: 0013105  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078

- Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1A53222FF
- Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME1B1C4837N
- Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1A423E4FU
- Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME1B082C27L
- Sous-système 5 - No. de série: 63734SME196F057FG
- Sous-système 6 - No. de série: 63834SME19142C25

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----

Adresse 16: Volant multifonct.                    Labels: 4F0-910-549.lbl  
  No. pièce Log: 4F0 910 549        Mat: 4F0 953 549 A  
  Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230  
  Révision: 00H08000        No. de série: 90026063500162  
  Codage: 0002022  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 66C300995167CA7A4F-8032

- Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXXX
- Pièce: Lenkradmodul        H07 0090

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 17: Instruments                    Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl  
  No. pièce Log: 4F0 910 900 C        Mat: 4L0 920 900 B  
  Pièce: KOMBIINSTR. M73 H11 0120  
  Révision: 00400000        No. de série: 4ZN13KDD6  
  Codage: 0515143  
  No. Atelier: WSC 80093 222 69422  
  VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 18: Chauff. appoint                Labels: Aucun  
  No. pièce Log: 4L0 910 105        Mat: 4L0 815 071 D  
  Pièce: Heizgeraet            H08 0060  
  Révision: 0000000A        No. de série: 00000009014264  
  Codage: 0000001  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 19: Gateway CAN                    Labels:. 4L0-910-468.clb  
  No. pièce Log: 4L0 910 468        Mat: 4L0 907 468  
  Pièce: J533\_Gateway        H06 0040  
  Révision: 00H06000        No. de série: 0900B06C068353  
  Codage: F75B9E57300202  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 42: Porte conducteur                Labels: 4L0-910-793-42.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 793 B        Mat: 4L0 959 793 B  
  Pièce: TSG FA                H12 0130  
  Révision: 00-00000  
  Codage: 0000523  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 46: Module confort                Labels:. 4L0-910-289.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 289 C        Mat: 4L0 907 289  
  Pièce: Komfortgeraet        H05 0020  
  Révision: 0020 ---        No. de série: 01027068950000

Codage: 4194437  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 306FA6C1A32354CA65-8064

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 47: Sonorisation                    Labels: 4F0-910-7xx-47.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 730 J        Mat: 4L0 035 729  
  Pièce: MMI Cockpit                H15 0410  
  Révision: C61150CE        No. de série: AUZ6Z2FCCN2593  
  Codage: 0454106  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A

1. Code défaut trouvé:  
00874 - Tweeter AV G (R20)  
    011 - Coupure  
      Capture:  
          Etat du défaut: 01101011  
          Priorité du défaut: 5  
          Fréquence du défaut: 11  
          Compteur de RAZ: 148  
          Kilométrage: 236228 km  
          Heure: 0  
          Date: 2006.06.01  
          Temps: 15:01:40

-----  
-----  
Adresse 4F: Centrale Elect. II            Labels: 4F0-910-280.lbl  
  No. pièce Log: 4F0 910 280        Mat: 4F0 907 280  
  Pièce: ILM Beifahrer            H10 0080  
  Révision:                    No. de série: 00000000208657  
  Codage: 0011001  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 5EB32879893792BA87-800A

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 52: Porte passager                Labels: 4L0-910-793-52.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 793 B        Mat: 4L0 959 792 B  
  Pièce: TSG BF                    H12 0130  
  Révision: 00-00000  
  Codage: 0000523  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 56: Radio                    Labels: Aucun  
  No. pièce Log: 4L0 910 730 J      Mat: 4L0 035 729  
  Pièce: MMI Cockpit                H15 0410  
  Révision: C61150CE      No. de série: AUZ6Z2FCCN2593  
  Codage: 0454106  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 61: Régul. batterie                    Labels: 4F0-910-181.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 181      Mat: 4L0 915 181  
  Pièce: J0644 BEM                H12 0530  
  Révision: -----      No. de série: 00000000070936  
  No. Atelier: WSC 07290 995 88219  
  VCID: 64C71A91A75BB86A51-8030

  Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 C  
  Pièce: von VA0 2612020641  
  Codage: 344630393135313035432056413032363132303230363431  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001

1. Code défaut trouvé:  
03041 - Gestion d'énergie active  
      000 - - - Intermittent  
      Capture:  
          Etat du défaut: 00100000  
          Priorité du défaut: 7  
          Fréquence du défaut: 3  
          Compteur de RAZ: 255  
          Heure: 0  
          Date: 2006.06.01  
          Temps: 15:26:20

-----  
-----  
Adresse 62: Porte AR gauche                    Labels: 4L0-910-795.lbl  
  No. pièce Log: 4L0 910 795 C      Mat: 4L0 959 795 C  
  Pièce: TSG HL                H21 0050  
  Codage: 0000002  
  No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
  VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 69: Remorque                    Labels: 4E0-910-383.lbl  
  No. pièce Log: 4E0 910 383 C      Mat: 4E0 907 383 C

Pièce: ANHAENGERELEKTR 004 0060  
Codage: 0000001  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 6F: Module confort II                   Labels:. 4L0-910-290.lbl  
No. pièce Log: 4L0 910 290           Mat: 4L0 907 290  
Pièce: ILM HINTEN 2           H05 0060  
Révision: AAH05061       No. de série: 002239391-----  
Codage: 0000005  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 65C10795AC61C16246-8030

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 72: Porte AR droite                   Labels: 4L0-910-795.lbl  
No. pièce Log: 4L0 910 795 C       Mat: 4L0 959 794 C  
Pièce: TSG HR                   H21 0050  
Codage: 0000002  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 326BACC9AD2F66DA13-8066

Aucun code défaut trouvé.

-----  
-----  
Adresse 76: Aide au stationnt                Labels: 4Fx-910-283.lbl  
No. pièce Log: 4F0 910 283 F       Mat: 4F0 919 283 F  
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0060  
Révision: 00H09000       No. de série: 06230633500872  
Codage: 0011046  
No. Atelier: WSC 31414 790 00001  
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072

Aucun code défaut trouvé.

Fin----- (Temps écoulé: 02:30) -----  
-